

**समाहरणालय खगड़िया**  
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

**आदेश**

EVM सिलिंग एवं उसके कमीशनिंग के दौरान कुल 6 CU एवं 4 BU खराब पाया गया जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं० एवं नाम	मतदान केन्द्र सं०	BU	CU
1	2	3	4	5
1	148-अलौली (अ०जा०)	41	K-00026 (लिक खराब है।)	
	187			L-46969 (अभ्यर्थी वाला बटन टूटा हुआ है।)
2	149-खगड़िया	138	K-91779 (Earth Wire टूटा है।)	K-90066 (Display signal Problem)
	सुरक्षित		K-90371 (Led काम नहीं कर रहा है।)	
3	150-बेलदौर	01	-	K-90157 (Beep आवाज नहीं है।)
		45	-	K-87719 (CU में Clock Error बता रहा है।)
		180	-	K-87612 (CU में आवाज नहीं है।)
		155	K-90133 (बटन नं० 13 काम नहीं कर रहा है।)	
4	151-परवता	सुरक्षित	-	K-87774 (Beep Sound नहीं है।)

खराब BU/CU की संख्या एवं बूथ संख्या की जानकारी सभी अभ्यर्थियों की दी गई। साथ ही आज दिनांक 24.04.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय कक्ष में उन्हें BU/CU Replacement की बैठक में भाग लेने हेतु बुलाया गया। मात्र निम्नांकित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए :-

1. श्री देवेन्द्र चौरसिया, सी०पी०आई०
2. श्री नवीन कुमार, आम आदमी पार्टी
3. श्री घनश्याम राम, बहुजन पार्टी
4. श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, राजद

EVM का Replacement इस प्रकार से किया गया :-

n n

जिस मतदान केन्द्र का BU अथवा CU में से एक भी खराब था तो उसके पूरे BU/CU Pair को रिजर्व के BU एवं CU से Replace कर दिया गया। खराब BU अथवा CU को हटा दिया गया। Pair के सही BU अथवा CU को उसी विधान सभा के रिजर्व के BU/CU में रख दिया गया एवं जिस BU/CU को हटा दिया गया था, उसके बदले स्पेयर BU/CU को उस विधान सभा के रिजर्व में डालकर BU/CU Pair को Complete किया गया। इस प्रकार अब बूथवार पुराने BU/CU एवं Replace BU/CU की सारणी निम्न प्रकार है :-

विधान सभा का नाम	मतदान केन्द्र संख्या	पुराना CU/BU	Replacement के बाद BU/CU
1	2	3	4
148-अलौली (अ०जा०)	41	CU-K88099 (ठीक है।) BU-K00026 (खराब है।)	CU-L47802 BU-K91682 (सुरक्षित से Replaced)
	187	CU-L46969 (खराब है।) BU-K91850 (ठीक है।)	CU-K87067 BU-K90766 (सुरक्षित से Replaced)
	सुरक्षित		CU-K87277 (Spare से reserve ) BU-K64209 (Spare से reserve ) CU-K88099 (मतदान केन्द्र 41 से) BU-K91850 (मतदान केन्द्र 187 से)
149-खगड़िया	138 लाल बाबु कन्या उच्च वि० उत्तर मध्य	BU-K91779 ((खराब है।) CU-K90066 (खराब है।)	CU-L47857 (reserve से आया) BU-K91717 (reserve से आया)
	सुरक्षित		BU-K70159 (स्पेयर से आया) CU-K87509 (स्पेयर से आया)
	सुरक्षित	BU-K90371 (खराब है।)	BU-K70862 (स्पेयर से आया)
150-बेलदौर	01	CU-K90157 (खराब है।) BU-K90081 (ठीक है।)	CU-K88353 (reserve से आया) BU-K90382 (reserve से आया)
	45 म० वि० निरपुर पराना भवन	CU-K87719 (खराब है।) BU-K90384 (ठीक है।)	BU-K00187 (reserve से आया) CU-K87012

	180 म० वि० रोहियामा पूर्वी भाग	CU-K87612 (खराब है) BU-K62168 (ठीक है।)	CU-K90078 (reserve से आया) BU-K00031 (reserve से आया)
	बूथ नं० 155 म० वि० महीनाथ नगर उत्तर भाग	BU-K90133 (खराब है।) CU-K87789 (ठीक है।)	CU-K87917 (reserve से आया) BU-K91723 (reserve से आया)
			BU-K90081 (बूथ नं० 1 से रिजर्व में आया) CU-K87789 (बूथ नं० 155 से रिजर्व में आया)
	सुरक्षित		BU-K90384 (बूथ नं० 45 से रिजर्व में आया) CU-K89716 (स्पेयर से रिजर्व में आया)
			BU-K62168 (बूथ नं० 180 से रिजर्व में आया) CU-K87135 (स्पेयर से रिजर्व में आया)
			BU-K70177 (स्पेयर से रिजर्व में आया) CU-K87016 (स्पेयर से रिजर्व में आया)
151-परवत्ता	सुरक्षित	CU-K87774 (खराब है।)	CU-K86470 (स्पेयर से रिजर्व में आया)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
--सह--

जिला पदाधिकारी, खगड़िया ।

ज्ञापांक.....२३...../निर्वाचन, दिनांक २४/०४/२०१४

प्रतिलिपि : सभी अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी/नोडल पदाधिकारी, बज्रगृह, ई०वी०एम० कोषांग, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सहायक निर्वाची पदाधिकारी, 148-अलौली(अ०जा०)-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया 149-खगड़िया-सह-अपर समाहर्ता, खगड़िया, 150- बेलदौर-सह-निदेशक डी०आर०डी०ए०, खगड़िया एवं 151-परवत्ता-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि : सामान्य प्रेक्षक, 25-खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी